

INSPECTION DES OUVRAGES D'ART (réseau routier)

Route de Ruhengeri à	Au Km.	Rivière	Date de visite	Observations et proposi- tions pour réparations éventuelles.
Giciye	5	Susa	26.12.1952	4 éléments ont été rem- placés en 1952
Id-	11,4	Gifune	- " -	Pour tous ces ponts "Algrain" il sera indis- pensable de prévoir dans un proche avenir le remplacement de tous les éléments, car la plupart commencent à être rongés par la rouille.-
d-	12,6	Mwambi	- " -	
d-	15,45	Nyamutera	- " -	
l-	18,05	Giciye	- " -	
	18,10	id	- " -	
	18,15	id	7.12.1952	
ayi	17,15	Kinoni	20.12.1952	
i	5,60	Mukungwa	12.12.1952	Sans commentaire
	39,40	Kinoni	24.12.1952	Sans commentaire
	9,65	Mukungwa	- " -	Sans commentaire
	5,50	Rwebeya	- " -	Néant
	10,45	Kampanga	- " -	id
	11,05	Muhe	- " -	id
	11,-	Kampanga	- " -	

grade et signature des Agents ayant inspecté les ouvrages:

Administrateur de Territoire,
 R. GAUPIN

Ruhengeri, le 28 décembre 1952
 L'ADMINISTRATEUR DE TERRITOIRE
 R. GAUPIN

[Signature]

Monsieur le Résident du Ruanda
 à

K I G A L I

SHANGUGU



9709