

RUANDA-URUNDI GEBIED

Kigali , le 18 janvier 1957  
, de

(\*) N° 371/T.P.



Réf. n° :

Annexe :  
Bijlage :

Objet :  
Voorwerp :

tretien route

Kigali-Kakitumba

A Monsieur l'Administrateur de Territoire  
de et à  
K I B U N G U . -

D.  
191 | T P 1 | 02 | A.T.  
26 | 1 | 87

Monsieur l'Administrateur de Territoire,

J'ai l'honneur de vous faire savoir  
que lors d'une récente inspection il a été constaté  
que la route Kigali-Kakitumba nécessite les travaux  
d'entretien suivants:

- 1) Faire combler les nids de poules du Km 52 au Km 58, surtout au Km. 52 et à la mission de Rwamagana.
- 2) De même entre les Km. 82 et 91.
- 3) Enlever la borne kilométrique du Km.95 et la re-placer de telle façon que les chiffres 95 soient visibles des deux côtés.
- 4) Agrandir le caniveau existant au Km. 94,500 de 1 m vers le talus.
- 5) Réparer le caniveau au Km. 97,300.
- 6) Placer la borne kilométrique au Km.101.
- 7) Le tournant au Km.104,200 est dangereux et est dépourvu de plaques de signalisation; il y a lieu de les placer et de délimiter le tournant avec des piquets blancs.

Le Résident du Ruanda, M. DESSAINT., -

✓ Déplacer les plaques  
signalant un tournant de  
la route Bellonot.

*DeSSaint*